

# AIRBRUSH SETTI AS-205



## Toiminnot:

1. Sopiva 0,2-0,55 mm ilmaruiskuun, erityisen kätevä meikkaamiseen ja koristelemiseen.
2. AC/DC virtalähteen valinta; DC 12V akku voidaan ladata yli 1000 kertaa.
3. Paineikäynnistys ja jatkuvassa käytössä jatkuva ilmansyöttö, helppo ylläpitää.
4. Elektroninen ohjauspaineen säätö.
5. Sisäänrakennettu ilmaruiskun pitelijä.
6. Sammuu automaattisesti, kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo vaihtuu punaisesta vihreäksi.
7. Sammuta kompressori virtakytkimestä, kun lopetat työskentelyn.
8. 3 paineen säätöä, matala, keski ja korkea teho. Hiljainen käyttöäni.
9. Saatavilla lisävarusteita.

## Tekniset tiedot:

Moottori: DC 12V

AMP: 1,6A

Ilmavirtaus: 10L/min

Maksimipaine: 1,9 bar

Työskentely: Jatkuva käyttö

Pääkompressorin paino: 620g

Paineensäätö: Sähköinen, 3 eri tasoa

Työskentelypaine: 0,3-1,9 bar

Mitat: 13x10x6,5 cm

## Käyttö:

1. AC-virta-käytössä; kytke virtajohto kompressorin virtaliittimeen.
2. DC-virta-käytössä; lataa akku ennen käyttöä, kiinnitä laturin pistoke kompressorin virtaliittimeen.
3. Kytke ilmaletku kompressorin ulostuloon; kytke myös mahdollinen mini suodatin BD-12 (ei sisälly) ilmaletkuun ja - ruiskuun.

4. Kompressorin säätää ilmanpainetta; valitse sopiva taso MODE-näppäimellä.
  - A. Paina ON/OFF-virtakytkintä kytkeäksesi virran, punainen merkkivalo syttyy.
  - B. Paina MODE-näppäintä 3 sek ajan, kompressorin moottori on säädetty korkealle teholle.
  - C. Paina uudelleen MODE-näppäintä, teho vaihtuu keskiteholle.
  - D. Paina uudelleen MODE-näppäintä, teho vaihtuu pienimmälle teholle.
  - E. Työskentelypaineen tehoa voit siis säädellä MODE-näppäintä painamalla.
  - F. Työskentelyn jälkeen, sammuta virta ON/OFF-virtakytkimestä.
5. Kompressorin voi käyttää jatkuvassa, paineistetussa käytössä.
6. Laitteessa on sisäinen ylikuumentussuoja, joka katkaisee laitteesta virran automaattisesti, jos laitteen moottori ylikuumentuu. Odota, että laite jäähtyy ennen uutta käynnistystä.

## **Turvallisuusohjeet**

1. Lataa akku täyteen asti, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen.
2. Käytä oikeanlaista, litium akuille tarkoitettua laturia.
3. Varo aiheuttamasta akulle oikosulkua, se voi aiheuttaa akulle pysyvää vahinkoa.
4. Älä polta tai yritä murskata akkua, se voi räjähtää ja vuotaa myrkyllistä ainetta.
5. Säilytä akku viileässä ja kuivassa paikassa.
6. Älä käytä laitteessa muita akkutyyppejä, kuten alkaali- tai sinkkihiiliakkuja.
7. Irrota akku laitteesta, kun se ei ole käytössä.
8. Jos akun teho heikkenee käytön aikana, sammuta laite välttääksesi ylipurkautumisen.
9. Pidentääksesi akun käyttöikää, lataa se ennen varastointia. Akku tulisi myös purkaa ainakin kerran kolmessa kuukaudessa, jotta vältetään automaattista purkautumista.
10. Käytä airbrush-settiä ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Vältä käyttämistä liian korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa.
11. Älä käytä laitetta syttyvien tai räjähtävien materiaalien lähetyvillä.
12. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laite-, omaisuus- tai henkilövahinkoja.
13. Jos tapahtuu jotain epätavallista, irrota laite virtalähteestä välittömästi.
14. Älä korjaa tai muuntele laitetta, jos se rikkoutuu, vie korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
15. Säilytä laite ja akku puhtaassa, kuivassa tilassa. Älä altista auringonpaisteelle tai yli 35 °C lämpötilalle.
16. Laite ei ole lelu, säilytä lasten ulottumattomissa. Sähköiskun vaara, jos laitteen virtapistoke kytketään väärin.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina